


Hvordan bør en 3D-skanning se ut for Evomotion?

Når Evomotion skal sy legg cuffs, lår cuffs og shorts, er kvaliteten på 3D-skanningen avgjørende for å oppnå et optimalt resultat. En god 3D-skanning gir en nøyaktig digital kopi av kroppen og sikrer at produktet sitter optimalt. Her viser vi eksempler på gode 3D-skanninger, slik at du kan se hva som kreves.

Kjennetegn på en god 3D-skanning

- Jevn og klar overflate: Skanningen skal vise en jevn kroppsoverflate uten forstyrrelser eller forvrengninger.

Eksempel på gode 3D-skanninger



Oppsummering

For best mulig resultat bør 3D-skanningen være nøyaktig og jevn. Dette gir Evomotion en pålitelig digital modell å jobbe med, noe som resulterer i en optimalt tilpasset legg cuff, lår cuff eller shorts. Ved å følge disse retningslinjer sikrer du et best mulig sluttprodukt!